

## Dringende veiligheidskennisgeving

### MiniMed™ 780G-insulinepomp

#### Pompfouten na snelle bolus - software-update

Insulinepomp	Modelnummer
MiniMed™ 780G	MMT-1885, MMT-1886, MMT-1895, MMT-1896

Juni 2023

Medtronic-referentie: FA963

Single Registration Number (SRN) van de fabrikant in de EU: US-MF-000023100

Geachte medische zorgverlener,

U ontvangt deze brief omdat uit onze gegevens blijkt dat een van uw patiënten mogelijk een MiniMed™-insulinepomp uit de 780-serie met softwareversie 6.5 gebruikt. Hiermee kunnen pompfouten optreden nadat er onder bepaalde omstandigheden een grote bolus is toegediend. Medtronic heeft voor het eerst melding gemaakt van dit probleem in maart 2021.

Het doel van deze brief is u te informeren dat Medtronic alle gebruikers van een insulinepomp uit de MiniMed™ 780-serie met softwareversie 6.5 ervan op de hoogte gaat stellen dat de software van de pomp nu met behulp van de Updater-app van Medtronic Diabetes kan worden bijgewerkt van versie 6.5 naar versie 6.7. U hoeft geen maatregelen te nemen.

De bevoegde autoriteit in uw land is van deze actie op de hoogte gesteld.

Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van Medtronic.

Met vriendelijke groet,



Quality, Regulatory Manager Benelux

## Medtronic

Engineering the extraordinary

#### Bijlage:

- Brief voor patiënten